

COPILOT® 系统发布说明

版本号 v8.5.1



概述

CoPilot® 系统现在修复了系统触摸屏无响应以及以中文显示软件的错误。

软件错误修复

CoPilot 系统触摸屏无响应

用户无法使用系统触摸屏；系统触摸屏无法响应所有触摸输入。

系统中缺少中文

用户无法以中文查看系统软件。