

# VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE ZUM COPILOT® -SYSTEM

Build-Nr. v9.5.0



## Übersicht

Das CoPilot®-System verfügt jetzt über MAX, den Prozessberater®, der im Prozess-Match-Unterstützung-Widget enthalten ist, um Prozesstechnikern bei falschen Formdrücken und Materialviskositäten zu helfen, die nicht mit der Vorlage übereinstimmen, durch systematische Korrektur von Prozessvariablen im Zusammenhang mit Hohlraumfüllung, Hohlraumverdichtung und Kühlung; und die Fähigkeit, edit/update Benutzerdefinierte Felder, ohne den aktuell laufenden Job zu stoppen.

## Neue Eigenschaften

### MAX, der Prozessberater®

Diese Version des CoPilot-Systems beinhaltet das Debüt von MAX (Erfahrung in der Formautomatisierung), dem Prozessberater. MAX basiert auf der Funktion „Process Match Assistance“ und wird durch intelligente KI und bewährte Master Molder®-Techniken unterstützt. Es bietet Prozesstechnikern Ratschläge zur Korrektur von Formdrücken und Materialviskosität, die nicht mit der Vorlage übereinstimmen, durch systematische Korrektur von Prozessvariablen im Zusammenhang mit der Hohlraumfüllung, Hohlraumverdichtung und Kühlung.

### Bearbeiten/Aktualisieren Benutzerdefinierte Felder

Benutzer können jetzt bearbeiten/aktualisieren Details zu benutzerdefinierten Feldern, ohne den aktuell ausgeführten Job zu stoppen, *sofern in der Hub-Software aktiviert*. Die Änderungen werden im Übersichtsdiagramm und in den Notizen-Widgets vermerkt.

# VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE ZUM COPILOT® -SYSTEM Build-Nr. v9.5.0



## Verbesserungen

### Kontrolloptionen-Setup-Dashboard-Karte: Übermäßige Ausschussmengen

Die Anweisung zum Löschen übermäßiger Ablehnungen auf der Dashboard-Karte „Control Options Setup“ war mehrdeutig und wurde aktualisiert, um dem Benutzer klarzumachen, dass der Auftrag nicht gestoppt werden muss, um die Ausgabe zu löschen.

### Sortieroptionen-Setup-Dashboard-Karte

Die Dashboard-Karte „Sortieroptionen-Setup“ wurde mit größeren Dropdown- und Eingabefeldern für Sortieroptionen aktualisiert, sodass der Text nicht abgeschnitten wird.

## Fehlerbehebung

### Die Aufhebung einer Sortierunterbrechung verhindert eine weitere Sortierunterbrechung.

Wenn ein Benutzer die Sortierung unterbrach, die Unterbrechung aufhob, das Widget „Sortierung unterbrechen“ verließ und dann zum Widget „Sortierung unterbrechen“ zurückkehrte, zeigte das Widget einen Vorgang zur Unterbrechung der Sortierung mit einer Schaltfläche zum Abbrechen an. Der Benutzer konnte den Vorgang jedoch weder abbrechen noch unterbrechen, bis der Auftrag angehalten oder der Browser aktualisiert wurde.