

NOTES DE MISE À JOUR DU SYSTÈME COPILOT® Version N° v9.5.0



Vue d'Ensemble

Le système CoPilot® comprend désormais MAX, le conseiller de processus®, inclus dans le widget Aide à la correspondance des processus pour aider les techniciens de processus à détecter les pressions de moule incorrectes et la viscosité du matériau qui ne correspondent pas au modèle grâce à une correction systématique des variables de processus liées au remplissage de la cavité, au garnissage de la cavité et au refroidissement ; et la possibilité de modifier/mettre à jour Champs personnalisés sans arrêter la tâche en cours d'exécution.

Nouvelles Fonctionnalités

MAX, le conseiller de processus®

Cette version du système CoPilot présente les débuts de MAX (Expérience d'automatisation du moulage), le conseiller de processus. Situé sur la fonction d'assistance à la correspondance des processus, MAX est alimenté par une IA intelligente et des techniques éprouvées de Master Molder®, et fournit des conseils aux techniciens de processus pour corriger les pressions du moule et la viscosité du matériau qui ne correspondent pas au modèle grâce à une correction systématique des variables de processus liées au remplissage des cavités, au remplissage des cavités et au refroidissement.

Édition/Mise à jour Champs personnalisés

Les utilisateurs peuvent désormais modifier/mettre à jour Détails des champs personnalisés sans arrêter la tâche en cours d'exécution, *si activé sur le logiciel The Hub*. Les changements sont notés sur le graphique récapitulatif et les widgets de notes.

NOTES DE MISE À JOUR DU SYSTÈMECOPILOT® Version N° v9.5.0



Améliorations

Configuration des options de contrôle Carte du tableau de bord : Rejets excessifs

L'instruction permettant d'effacer les rejets excessifs sur la carte du tableau de bord de configuration des options de contrôle était ambiguë et a été mise à jour pour clarifier à l'utilisateur que le travail n'a pas besoin d'être arrêté pour effacer la sortie.

Configuration des options de tri Tableau de bord Carte

La carte du tableau de bord de configuration des options de tri a été mise à jour avec des options de tri de liste déroulante et de champ de saisie plus grandes afin que le texte ne soit pas tronqué.

Corrections de Bogues

L'annulation de la suspension du tri empêche une autre suspension du tri

Lorsqu'un utilisateur suspendait le tri, annulait la suspension, quittait le widget Suspendre le tri, puis revenait au widget Suspendre le tri, le widget affichait une opération de suspension du tri avec un bouton d'annulation ; cependant, l'utilisateur ne pouvait pas annuler ou suspendre jusqu'à ce que la tâche soit arrêtée ou que le navigateur soit actualisé.